

CONVERSIÓN DE TEMPERATURAS - TEMPERATURE CONVERSIONS

Conversión de temperaturas Temperature conversions

Para convertir de °F a °C :
restar 32 de °F y multiplicar el resultado por la fracción $\frac{5}{9}$
Por ejem. 68°F: $68-32=36$, $\frac{5}{9} \times 36= 20$, 68°F=20°C.

Para convertir de °C a °F :
multiplicar °C por la fracción $\frac{5}{9}$ y añadir 32 al resultado.

Por ejem. 68°F: $68-32=36$, $\frac{5}{9} \times 36= 20$, 68°F=20°C.

°F	=	°C
600		316
700	=	371
800	=	427
900	=	482
1000	=	538
1100	=	593
1150	=	621
1200	=	649
1250	=	677
1300	=	704
1350	=	732
1472	=	800
1652	=	900
1832	=	1000
2012	=	1100



HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

Calle Pallars, 85 - 91 - Barcelona 08018 - España (Spain)